

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 10 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6-16℃

工程名称: 洛宁县武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

① 对现场消缺整改进行检查, 核实, 要求施工单位消缺要全面, 对消缺完成项进行复查, 要求符合设计规范要求。

② 对现场安全进行检查, 要求工人佩戴好安全帽, 带电区域作业要严格执行工作票, 电气要有专业人员进行消缺作业, 要有安全防护物如绝缘手套等。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 户
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场反架、附件螺栓紧固共 5 人。
- ② 现场材料做防腐共 8 人。
- ③ 现场接地导线安装共 6 人。

其
它
事
项

下午上电同廖总来工地指导工作。

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌