

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 13 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 9°-17°

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 现场围栏施工检查要求按设计图施工, 对基础要稳固, 对现场16区接地导线连接进行检查, 要求连接要全面不能有遗漏。 ② 对现场安全进行巡视检查, 要求现场人员穿戴好安全帽。高处作业要注意安全防护, 带电区域作业要有专业电工进行。到该处开票, 否则不允许随意作业防止触电。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 = 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 现场围栏施工共6人 ② 16区组件接地共4人。 ③ 6区箱变至并网柜共3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富武, 王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富武