

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12-18℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站.

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区消缺工作进行验收检查, 发现少数消缺工作未完.
要求施工单位及时全面的进行消缺.

② 对现场安全进行巡视, 要求现场人员佩戴好安全帽, 新作业要有安全防护或安全平台, 带电区域施工要到区外处开工作否则不许施工.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 37区现场材料做防腐处理
② 16区箱变进线线路消缺处理.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌, 王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌