

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 17日

天气: 多云

星期: 三

气温: 13℃-21℃

工程名称: 诺德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对现场组件接地导线连接进行跟踪,要求施工单位尽快消缺完成,对现场其它消缺工作进行复查,要求全面消缺,不能有遗漏项发生. ② 对现场安全进行巡视,对施工消缺所用戴好安全帽.带电区域整改消缺需到运行处开工作票,否则不允许施工.高处作业要有防护措施,禁止工人攀爬支架消缺.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 19区组件^线架接地消缺共5人. ② 42区电线整理(组件)共2人. ③ 44区通讯调试2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌, 王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌