

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 21 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 13-20℃

工程名称: 洪德武岭区宁武镇5MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场消缺进行巡视, 要求围栏道路尽快完成, 场区50个区消缺要全面, 不能有遗漏, 2人就用戴好安全帽。
- ② 下午4点在会议室开监理例会, 要求施工单位尽快完成后期消缺工作, 进入240试运行期间。
- ③ 整理资料, 查看图纸规范。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 现场清理垃圾, 杂费共6人。

其
它
事
项

下午⁴点 开压站开¹³理例会, 参会有建设单位, 总包单位, 监理单位。
参会人员: 孙明、刘涛、孙富斌。

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌