

监 理 日 志 ()

天气: 阴

气温: 15℃-21℃

日期: 2018 年 1 月 23 日

星期: 二

工程名称: 浩鑫武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区防火涂料刷漆进行检查, 要求涂料刷后不能漏底, 涂料要均匀尽快消缺完成。

② 对现场安全进行巡视, 要求消缺人员佩戴好安全防护用品。带电区域消缺要到该区域处开工作票, 电气要有专业电工才能进行消缺。

③ 整理资料, 查看图纸规范。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

① 14区刷防火涂料共4人。

② 现场垃圾、杂草清理共5人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙富斌