

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 27 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 4-10℃

工程名称: 洪德武塘字武镇50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 现场箱变、汇流箱贴标识牌, 对未通的通讯线路进行清缺, 要求施工单位尽快完成清缺工作。
- ② 整理资料, 查看图纸规范。
- ③ 要求总包单位做好假期值班安排及紧急事件预案演练, 排除安全隐患。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
= 兴
三 能

- ① 现场箱变、汇流箱贴标识牌共4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌, 王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌