

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 3 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 14-21℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇400亩农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	①对现场消缺工作进行检查,现场围栏修复还未完成,要求施工单位尽快完成,少数围栏立柱不垂直,要求立即整改,施工单位派人进行重新做好,要求施工单位现场所有消缺尽快结束完成. ②对现场人员清点发现人数较少,要求施工单位安排人员,增加人数对现场进行消缺工作,每种消缺安排相应人员进行. ③对现场施工安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,高处作业要做好防护措施,带电作业要有专业人员进行,带好安全防护物品,到运维处开好工作票,否则不允许施工.	
施 工 情 况	施工单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 43-50区材料清理及电气消缺共10人. ② 6.7区箱变平台抹灰共3人. ③ 现场螺丝螺母紧固共5人.
其 它 事 项	今天下午把镀锌铝厚度测试仪用顺丰快递寄给山东项目苏经理.	
本日现场监理人员		孙富斌, 王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌