

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 30 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 5-8℃

工程名称: 清徐无塔区户头50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

① 对现场箱变、汇流箱进行检查, 调试通讯线路, 设备开关贴名牌消缺要求施工单位尽快完成, 经检查, 还有少数未完成。

② 对现场安全进行巡视, 要求施工单位在通道口设置警示牌, 经检查, 发现少数地方未设置到位已发联系单要求尽快完成, 要求场区围栏全部及时封闭到位, 防止外人进入。

③ 整理资料, 看规范图集。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

申 广
核 西
二 兴
三 能

① 现场消缺共4人, (通讯调试)

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌, 王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌