

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 6 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 9-13℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况	① 现场因雨未施工, 要求施工单位对工人进行质量安全交底尽快完成后续消缺工作. ② 下午对光伏30区进行复检, 经检查除少数地方基本已合格其它区域要以30区进行消缺整改. 30区需整改地方施工单位已安排人员进行. ③ 查看资料、规范、图集并对资料进行整理.	
施 工 情 况	施工单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 现场因雨无施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌