

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 8 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 5℃ - 11℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 因雨无法施工, 要求施工单位对现场消缺内容进行汇总, 并对工人进行质量、安全交底。 ② 整理监理资料, 查看规范图集。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 核 二 三 广 西 光 能	因雨未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙富斌、王磊	
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	