

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 9 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 6℃~12℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场消缺进行跟踪检查,要求消缺要全面不能有遗漏,对消缺完成项进行复查核实,要求消缺整改符合规范设计要求. ② 对现场安全进行检查;要求带电区域作业要到区外处开工作票,作业人员有电工证件,专业人员才能进行消缺整改.否则不能施工.施工人员要佩戴好安全帽.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 现场材料到防腐漆共9人. ② 现场支架附件螺栓紧固共5人. ③ 现场附件接地导线安装共7人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌