

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 14 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 18-22

工程名称: 浩德武鸣区分武镇50mw农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对光伏29-35区进行质量、安全巡视检查,发现少数消缺问题还未完成,要求施工单位对各队进行质量交底,尽快完成所有消缺问题. ② 整理资料,学习相关工程规范,图集,学习监理工作手册,学习怎样运用监理云平台.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 对各队进行安全质量交底,要求各队尽快完成消缺整改工作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊 孙富斌
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌