

监 理 日 志 ()

日期: 2018年3月18日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 18℃-25℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	①对光伏区39-41区、36区进行质量安全检查,发现少数消缺整改问题,要求总包单位排出消缺单和进度计划,并按规定时间整改消缺完成。 ②对现场安全进行巡视,要求现场工人佩戴好安全帽。现场道路修设设备使用中注意碰撞,高处作业做好防护,带电作业有绝缘物品,列区检修开工作票,不允许私自停电操作。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ①现场检查36、39-41区质量安全问题共5人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊 孙富斌
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	