

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 3月 27日

天气: 阴转多云

星期: 二

气温: 17~24℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况	① 对现场光伏区7区8区进行质量检查,发现场区内少数消缺问题要求施工单位尽快安排人员进行整改到位. ② 对现场道路铺设进行检查,要求石子铺设要符合图纸设计,石子铺设后要进行碾压到位. ③ 整理资料,学习工程相关规范、图集.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 = 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 对现场7区、8区进行检查. ② 28-30区进行消缺共计5人. ③ 现场道路铺设共计3人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	