

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 29 日

星期: 五

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站

天气: 多云
气温: 19-27℃

监
理
工
作
情
况

① 对观场27-30区23-25区进行质量检查,发现少数地方需整改、消缺,少数消缺项要尽快整改,已要求施工单位尽快安排人员进行消缺。

② 对少数已消缺整改完成地方进行检查验收,要求施工单位按照上电公司要求标准进行整改消缺。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
= 兴
三 能

① 观场进行消缺整改(23-25区)共计5人。

② 晚上汇流箱进行消缺整改共计5人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌