

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 30 日

星期: 五

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站

天气: 多云

气温: 20-28℃

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区 3-5 区进行质量验收检查,发现少数问题需要及时整改到位,消缺整改需符合规范及电网公司相关标准.已要求施工单位尽快安排人员进场整改. ② 对现场安全进行巡视,要求施工人员佩戴好安全帽.需要停电施工的必须到运维处开工作票,高处作业做好相关防护,注意蛇咬伤等.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 = 兴 三 能	① 现场汇流箱,箱盖要贴安全标识牌 100 区共计 6 个人. ② 现场少数区问题整改(8-13 区)共计 8 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2 人
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌