

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 31 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 20-28℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区1-3区进行质量检查,发现有少数螺母未紧固到位,少数接地问题未处理到位,要求施工单位按照规范要求进行处理整改.
- ② 对现场道路铺设进行检查,要求施工单位按图纸设计施工,道路碾压需达到设计标准.
- ③ 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,高处作业和带电区域作业需做好防护.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场汇流箱、箱变贴标识牌共8人.
- ② 现场40-39区道路施工共计3人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌

记录人: 孙富斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌