

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 3月 8日

天气: 阴雨

星期: 四

气温: 9-17℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 上午由公司领导来项目现场检查验收, 监理人员配合上电领导进行验收检查工作, 要求总包单位不符合的地方要进行整改到位。 ② 整理监理资料, 学习相关规范、图集, 学习监理工作手册。学习对监理云应用, 查看横溪地区进行修正, 对项目检查不符合要求地区进行统计, 要求施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 配合上电领导验收检查, 对30区、14区、19区进行箱变度、桥架接地、工艺及光伏组件、支架进行测量验收, 共计10人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊 孙富研
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富研