

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 10 日

星期: 二

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站.

天气: 多云

气温: 18-27℃

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区安全进行巡视. 要求施工人员佩戴好安全帽. 注意蛇咬伤, 防止高空掉落. 带电区域施工停电要到运维处开工作票不能私自停电, 防止触电. ② 对外线铁塔进行巡视检查, 发现上电导线检查的警示牌未完全消缺, 要求施工单位尽快完成. ③ 对光伏区消缺进度进行跟踪检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 对光伏区 1-3 区进行消缺整改共计 5 人. ② 4-50 区消缺整改标识牌共计 3 人.
其 它 事 项	孙富斌已到现场配合上电公司领导检查	
本日现场监理人员		王磊 孙富斌
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙富斌