

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 17 日

星期: 二

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

天气: 多云
气温: 14-27℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区20-23区场区道路施工进行检查跟踪,要求施工单位路基碾压到位,符合设计要求,路面铺设石子需均匀。
- ② 对现场其它消缺项进行跟踪,要求消缺人员做好安全防护措施,场区防止毒蛇咬伤,带电操作要有绝缘防护用品。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
= 兴
三 能

- ① 20-23区场区道路施工共计2人。
- ② 场区其它消缺共计4人。
- ③ 开压站消缺共计3人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙毅武