

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 19 日

星期: 四

天气: 阴转小雨

气温: 19℃-26℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 光伏区26-34区场区道路施工: 要求施工单位按照设计图纸和相关规范做好路基和路面, 碾压次数要符合设计, 碾压要均匀。 ② 施工单位资料要求整理到位, 符合归档要求, 后续消缺项必须进行安排人员整改施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 光伏区26-34区道路施工。
其 它 事 项	下午上电公司廖总来现场指导检查作。	
本日现场监理人员 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙富斌