

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 24 日

星期: 二

工程名称: 靖德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站.

天气: 阴
气温: 20°~25°

监
理
工
作
情
况

- ① 对33区逆变器消缺进行跟踪,要求施工单位尽快安排人员对逆变器进行检查消缺完成,不能影响光伏电站发电.
- ② 要求施工单位整理好工程全部资料.按电公司要求进所归档.
- ③ 对光伏电站进行安全巡视,要求带电区域施工单位要做好相关防护措施,防止施工人员触电.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 33区逆变器进行消缺工作.
- ② 施工单位整理工程资料.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌