

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 25 日

星期: 三

工程名称: 淮阴武口区宁武镇50mw农业光伏电站.

天气: 阴
气温: 20.0-27.0

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区42区、45区汇流箱及线路进行检查,要求施工单位把消缺项进行尽快处理完成,避免影响光伏区发电.
- ② 对现场安全进行巡视,场区要设置毒蛇咬伤人员急救作业,注意樟脑要有防护措施,带电区域施工要有专业电工进行作业,避免触电发生危险.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
五 能

- ① 42、45区汇流箱及线路进行检查消缺.
- ② 施工单位整理工程资料.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙宇时