

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 3 日

星期: 二

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

天气: 多云
气温: 22-30℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场17、18区质量进行检查,发现少数问题需消缺整改,如螺栓螺母松动、接地少数未刷好油漆等已要求施工单位按现场消缺单进行整改到位。
- ② 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,大型设备作业时注意碰撞,场区消缺时杂草较多需注意毒蛇、虫蚁咬伤,施工人员需做好防护,带电区域作业需注意触电,要有绝缘防护措施。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场消缺,技术改造共计10人(包括广西兴能、开压站消缺)
- ② 现场道路施工9-10、13区共计3人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙家斌