

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 6 日

星期: 五 工程名称: 洪泽武鸣区宁武镇Sump农业光伏电站

天气: 阵雨
气温: 12-23℃

监
理
工
作
情
况

- ① 因雨现场未施工,要求施工单位对各施工队进行消缺交底,安排人员尽快处理完成.
- ② 整理资料,学习工程相关规范、图集、标准,学习安全相关知识,学习怎样使用监理云,要求施工单位上报资料进行检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
= 兴
三 能

- ① 因雨施工队未施工进行对工人进行质量安全交底安排消缺计划.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌