

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 7 日

星期: 六

工程名称: 溧德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

天气: 多云
气温: 11-21℃

监 理 工 作 情 况	① 对 20-22 区进行质量复检,发现螺栓紧固已检查消缺完成,少数接地油漆未补好,需要补刷,其它组件未符合要求的要进行局部调整,已要求施工单位进行整改消缺. ② 对现场安全进行巡视,要求以注意场区毒蛇咬伤.带电区域施工要防止触电,有绝缘保护措施.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 核 西 二 兴 三 能	① 对场区 20、21、22 区进行消缺整改,检查共计 5 人. ② 对场区 9-10 区进行消缺共计 3 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家斌