

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 8 日

星期: 日

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站

天气: 多云

气温: 28-25℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区 7-10 区进行质量复查,发现少数接地未消缺
整改完成;其它项已基本消缺.要求施工队尽快安排人员进行
消缺.
- ② 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,现场消缺
人员注意毒蛇,虫咬咬伤.高处作业要做好防护,带电区域
施工要求划出危险区开工作票.作业时要有绝缘防护措施.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场 7-10 区消缺检查共计 5 人.
- ② 现场箱变、汇流箱贴安全标识牌共计 5 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李磊

记录人: 李磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌