

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 12 日

星期: 六

工程名称: 清江浦武宿路武宿50MW农业光伏电站

天气: 阴

气温: 23.2-31.2

监 理 工 作 情 况

- ① 现场SVG消缺已完成,厂家对SVG设备进行检查,已解决故障问题.
- ② 施工单位整理工程,对工程资料进行签字审查,要求施工尽快完成.
- ③ 学习相关规范,图集,安全知识等.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 对开压站SVG设备存在问题进行消缺完成
- ② 整理工程资料.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙宇斌