

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

天气: 多云

气温: 22.9 - 32.2℃

星期: 一
工程名称: 洛宁县武镇50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场箱、逆变器、汇流箱等设备进行巡查,要求施工单位发现问题及时解决.
- ② 要求施工单位做好工程所有资料,按供电公司要求整理归档.
- ③ 学习工程相关规范、图集要求等.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 整理工程资料.
- ② 对现场发电单元进行巡查.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王磊