

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 5 月 15 日

星期: 二

工程名称: 洛德武区宁武镇 50MW 农业光伏电站

天气: 多云
气温: 24℃ - 34℃

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场箱、逆变器进行检查, 要求施工单位发现问题及时解决, 不能影响光伏区发电。
- ② 要求施工单位尽快归档完成。
- ③ 学习相关工程规范, 收集要求及安全规程。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
二 能

- ① 对现场发电单进行检查。
- ② 整理工程资料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘志刚