

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 19 日

星期: 六

天气: 多云
气温: 25℃ ~ 34℃

工程名称: 洪泽县武庙区宁武镇 50mw 农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 要求施工单位对“24小时”试运行中发现的缺陷尽快处理完成,防止影响光伏发电.施工单位已安排人员进行整改到位. ② 要求施工单位资料尽快完成,符合电网公司及相关要求.并进行归档.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 核 二 三 西 光 能	① 对现场光伏区设备进行检查,有缺. ② 整理工程资料签字盖章.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王磊	
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家祥	