

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 28 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 23℃ ~ 31℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场设备进行巡查,要求施工单位发现问题及时消缺整改. ② 要求施工单位尽快完成施工资料,整理齐全按电网要求交相关规范存档.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 天 核 心 三 能	① 对现场设备进行巡查. ② 整理工程资料.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	王磊
记录人: 2/3	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙富强