

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 7 日

星期: 一

工程名称: 淮阴武邱区宁武镇50mw农业光伏电站

天气: 阵雨
气温: 32℃-23℃

监 理 工 作 情 况

- ① 对现场箱变变压器进行检查,发现问题及时整改. 要求施工单位及时跟踪,不能影响此时进行.
- ② 要求施工单位尽快整理好工程所有资料,归档. 要符合上电公司要求.
- ③ 整理资料,学习工程相关规范图集.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 施工单位对现场进行检查, 整理施工过程资料.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王磊、孙富斌

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

孙富斌