

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 8 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 23~28℃

工程名称: 洪德武岭巴宁武镇50MW农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况	① 要求施工单位对现场的箱变、汇流箱等进行巡查,发现问题及时解决,不能影响"240小时"试运行进行. ② 要求施工单位整理好工程所有资料,特别是升压站、外线部分.资料归档需符合上电公司要求. ③ 学习相关工程规范要求,学习安全规范等.	
施 工 情 况	中 广 核 西 二 光 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 施工单位对现场进行巡查. ② 整理工程所有资料.
其 它 事 项	孙家武今日离场去武汉当阳项目.	
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家武