

监 理 日 志

工程名称: 团风镇桂花村光伏发电站2016年光伏扶贫项目

日期	2017年8月20日 星期一	气候	多云	气温	20-32℃
监理人员动态: 资料交接			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 接受监理对资料的交接					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场无进展。				
检查发现的问题	审查中发现伏流上报的资料, 发现该单位上报的资料不符合要求, 已对其进行了交接。				
处理措施、意见、结果	对该单位伏流上报资料进行了交接。 交接人——李莉。 被交接人——刘舒男				
协调内容或其他					
记录人	李莉	总监签阅	李维军		