

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站工程 (110kV 变电站工程) 监理单位: 江苏华电工程监理有限公司

日期	2017年5月23日 星期三	气候	小雨	气温	17-21℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工进度情况	消缺整改.				
检查发现的问题	身查江苏润源环保科技有限公司施工的施工设计. 发现问题: ① 签字盖章不全. ② 现场施工材料不符合要求. ③ 内容空洞, 与现场实际情况不符.				
处理措施、意见、结果	提出整改. 针对材料整改进行了汇报. 责任人 - 党 某 被责任人 - 朱光宝.				
协调内容或其他					
记录人	党 某	总监签阅	李维军		