

监 理 日 志

工程名称: 固阳县2016农村光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月11日 星期二	气候	晴	气温	4-22℃
监理单位动态: 整理资料. 巡视工地.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 消项整改					
施工机械动态:					
施工进度情况	消项整改.				
检查发现的问题	一、屋顶地槽组件未安装,影响进度. 要求业主中统12项目部要求抓紧落实.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李海	总监签阅	李海		