

监 理 日 志

工程名称: 围场县2016年农村饮水安全扶贫电站项目

日期	2017年9月19日 星期二	气候	晴	气温	2-20℃
监理单位动态: 整理资料, 巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 消项整改					
施工机械动态:					
施工进度情况	消项整改				
检查发现的问题	巡视工地: (锦道岭镇-复兴地村) 1. 部分地方接地防腐未刷。 2. 部分地方接地线较乱。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	常育	总监签阅	李维军		