

监 理 日 志

工程名称: 周场县2016年农村光伏扶贫电站采购项目

日期	2016年09月08日 星期四	气候	晴	气温	-2-15℃
监理单位动态: 配合华阴检测			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 消除整改					
施工机械动态:					
施工进度情况	消除整改.				
检查发现的问题	配合华阴检测 (街道口镇-复关地村) 1. 边压块有部分安装不牢固 2. 支架镀锌层厚度不足 3. 个别阵列组件安装不规范.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即安排人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	李信	总监签阅	李信		