

监 理 日 志

工程名称: 1. 西海镇蒙古营村2016年村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月10日 星期二	气候	晴	气温	20-35℃
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	由于支架、组件等材料不能及时到位,施工现场基本处于停工状态,只有个别人在做围栏。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王 晓 东	总监签阅			