

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 3 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 18-22℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 1 号车间第一批水泥墩到货, 现场并未见证取样、送检, 已通知现场负责人在 监理人员在场见证下进行取样送检。 2. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺、扫尾工作。 3. 对 3 车间并网柜母牌安装, 接地扁铁焊接巡视。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南通四建		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋骁	
记录人: 蒋骁		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	