

监 理 日 志 ()

日期：2017年 10 月 4 日

天气：阴

星期：星期三

气温：16-21℃

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 1 号车间进行水泥墩的吊装工作时发现现场多处水泥墩安装檩条时螺丝未上紧、多处螺丝未上垫片，现已通知项目负责人立即进行整改到位。</p> <p>2. 现场巡视 2 号车间施工人员进行消缺、扫尾工作。</p> <p>3. 3 车间进行垫皮剪裁。</p> <p>今天过节，工人回家过节，业主放假半天</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 通 四 建	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		蒋 骁
记 录 人：蒋 骁		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):