

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 18-27℃

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 1 号车间进行电缆铺设、安装汇流箱、组串接线。 2. 现场 2 号车间施工人员进行消缺工作。 3. 3 号车间进行电缆铺设时发现现场桥架内电缆未绑扎已通知负责人电缆每 5 米绑扎一道。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	南通四建	1. 2 号车间进行消缺工作。 2. 3 号车间做电缆铺设、桥架铺设、避雷网刷漆、焊接接地扁铁。 3. 1 号车间做逆变器接线、桥架与电缆铺设、组串接线等工作。 4. 现场做物资清理、垃圾清扫, 维护厂方环境卫生工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋骁	
记录人: 蒋骁		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	