

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 20°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、1#屋面安装挡风板, 要求按照现场查处实际要求进行安装, 螺丝紧固 2、2#、3#屋面组件之间、组件与支架之间、支架与基地扁铁之间、设备之间接地施工进行, 要求螺丝紧固 3、3#屋面接地扁铁焊接, 要求做好防腐工作 4、3#屋面铺设 485 通讯线, 要求穿 kgb 管, 并做好接头保护工作		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南 通 四 建	1#屋面挡风板 3#屋面接地施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	