

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 20°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、2#屋面安装挡风板, 要求按照现场查处实际要求进行安装, 螺丝紧固 2、4#、5#、6#屋面安装夹具, 要求严格按照图纸设计要求进行安装, 螺丝紧固 3、汇流箱电缆进口用防火泥封堵 现场质量安全在可控范围		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	南 通 四 建	2#屋面挡风板安装 4、5、6 屋面安装夹具	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	