

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 20°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、1#屋面工作水泥块, 要求注意吊装安全 2、二期开始安装地梁, 要求严格按照图纸设计进行安装, 尺寸严格控制, 同时注意屋面保护 3、4、5、6 屋面安装桥架, 要求结合现场实际情况进行安装, 同时做好桥架孔防水施工 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	1#屋面吊装水泥块 二期安装地梁 4、5、6 安装桥架
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱健康
记 录 人: 朱健康		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :