

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 20°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、1#屋面吊装水泥块, 要求注意吊装安全, 同时摆放时提起轻放, 不能破坏柔性屋面 2、二期开始安装地梁, 要求严格按照图纸设计进行安装, 尺寸严格控制, 同时注意屋面保护, 现场处理堆放不行整齐 3、4、5、6 屋面安装设备支架, 要求结合现场实际情况进行安装, 同时要求保持垂直 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四建	施工内容及进度 1#屋面吊装水泥块 二期安装地梁 4、5、6 安装设备支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):