监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: 20°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容:</p> <p>1、1#混凝土屋面安装支架, 要求先将水泥块摆放整齐, 安装支架时保持直线, 同时注意倾角</p> <p>2、二期开始安装地梁, 要求严格按照图纸设计进行安装, 尺寸严格控制, 同时注意屋面保护, 螺丝需紧固</p> <p>现场质量安全在可控范围</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建	<p>1#屋面安装支架</p> <p>二期安装地梁</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱健康
记 录 人: 朱健康		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :