

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 30 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 38°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视内容: 今日施工单位组织材料吊装, 要求施工单位严格按照吊装方案进行施工, 同时注意安全。但现场还存在以下问题: 1、屋面卸货平台不规范, 要求卸货平台下面先铺一层橡胶软皮, 再铺跳板, 再铺木板; 2、施工通道堆放材料, 要求及时分散支架材料; 3、要求对施工人员进行三级安全培训;		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南 通 四 建	吊装和分散材料 10 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱健康	
记录人: 朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	